

附件

重庆市地质灾害危险性评估项目监督检查记录表

项目名称	重庆市酉阳县桃源·新宸（二期）—居乐项目建设场地地质灾害危险性评估报告				
建设单位	酉阳桃花源同旅游地产开发有限公司	联系人	冉若昂	联系电话	18996936164
评估单位	江西省天久地矿建设集团 有限公司	项目负责人	余永清	联系电话	18696659017
检查内容		检查记录			
评估单位	1、是否有超越其资质等级许可的范围承担地质灾害危险性评估业务	否			
	2、危险性评估报告是否弄虚作假，是否真实反映地质灾害情况	真实反映			
	3、危险性评估报告是否存在评价结论严重失实的情况	否			
	4、有无因危险性评估问题引起的重大质量、安全事故	无			
建设单位	1、工程设计方案与危险性评估报告中的工程设计方案有无大的变更导致需重新编制危险性评估报告的情况	无			
	2、落实地质灾害危险性评估中的地质灾害防治措施情况	尚未实施			
	3、是否有落实地质灾害危险性评估中的地质灾害防治措施不到位引起的重大质量、安全事故	否			
检查结论：（对整个检查情况进行综合表述，并提出下步工作建议） 评估报告结论及防治建议符合现场实际。该项目尚未实施。					
检查日期：2024年12月5日					
检查组成员	刘阳		检查组长	李松	

注：监督检查结束后，记录表内容上传至项目基本信息。

附件

重庆市地质灾害危险性评估项目监督检查记录表

项目名称		酉阳县小坝片区城乡一体化项目（一期）-安置房（桃源丽都） 建设场地地质灾害危险性评估报告				
建设单位		酉阳县桃源新城建设开发有限公司	联系人	伍家	联系电话	15213003802
评估单位		四川得圆岩土工程有限责任公司	项目负责人	张应平	联系电话	18090277015
检查内容			检查记录			
评估单位	1、是否有超越其资质等级许可的范围承担地质灾害危险性评估业务		否			
	2、危险性评估报告是否弄虚作假，是否真实反映地质灾害情况		真实反映			
	3、危险性评估报告是否存在评价结论严重失实的情况		否			
	4、有无因危险性评估问题引起的重大质量、安全事故		无			
建设单位	1、工程设计方案与危险性评估报告中的工程设计方案有无大的变更导致需重新编制危险性评估报告的情况		无			
	2、落实地质灾害危险性评估中的地质灾害防治措施情况		尚未实施			
	3、是否有落实地质灾害危险性评估中的地质灾害防治措施不到位引起的重大质量、安全事故		否			
检查结论：（对整个检查情况进行综合表述，并提出下步工作建议） 评估报告结论及防治建议符合现场实际。该项目尚未实施。修改意见：修改专项组意见后重新提交。 检查日期：2024年12月5日						
检查组成员		刘路		检查组长	李成	

注：监督检查结束后，记录表内容上传至项目基本信息。

附件

重庆市地质灾害危险性评估项目监督检查记录表

项目名称		重庆市酉阳县桃源·新宸（二期）—山屿项目建设场地地质灾害危险性评估报告				
建设单位		酉阳桃花源文化旅游地产开发有限公司	联系人	冉老师	联系电话	139 9691 6364
评估单位		中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	项目负责人	胡晓明	联系电话	133 2523 3661
检查内容			检查记录			
评估单位	1、是否有超越其资质等级许可的范围承担地质灾害危险性评估业务		否			
	2、危险性评估报告是否弄虚作假，是否真实反映地质灾害情况		真实反映			
	3、危险性评估报告是否存在评价结论严重失实的情况		否			
	4、有无因危险性评估问题引起的重大质量、安全事故		无			
建设单位	1、工程设计方案与危险性评估报告中的工程设计方案有无大的变更导致需重新编制危险性评估报告的情况		无			
	2、落实地质灾害危险性评估中的地质灾害防治措施情况		尚未实施			
	3、是否有落实地质灾害危险性评估中的地质灾害防治措施不到位引起的重大质量、安全事故		否			
检查结论：（对整个检查情况进行综合表述，并提出下步工作建议） 评估报告结论及防治建议符合现场实际。该项目尚未实施。						
检查日期：2024 年 12 月 5 日						
检查组成员		刘路		检查组长		李正

注：监督检查结束后，记录表内容上传至项目基本信息。

附件

重庆市地质灾害危险性评估项目监督检查记录表

项目名称		重庆市酉阳县中泰置业酉阳小坝XB-C7-03/03地块项目建设场地 地质灾害危险性评估报告				
建设单位		重庆生命之成置业有限公司	联系人	冯先瑜	联系电话	15902330911
评估单位		中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	项目负责人	胡明	联系电话	1858085217
检查内容			检查记录			
评估单位	1、是否有超越其资质等级许可的范围承担地质灾害危险性评估业务		否			
	2、危险性评估报告是否弄虚作假，是否真实反映地质灾害情况		真实反映			
	3、危险性评估报告是否存在评价结论严重失实的情况		否			
	4、有无因危险性评估问题引起的重大质量、安全事故		无			
建设单位	1、工程设计方案与危险性评估报告中的工程设计方案有无大的变更导致需重新编制危险性评估报告的情况		无			
	2、落实地质灾害危险性评估中的地质灾害防治措施情况		正在实施			
	3、是否有落实地质灾害危险性评估中的地质灾害防治措施不到位引起的重大质量、安全事故		否			
检查结论：（对整个检查情况进行综合表述，并提出下步工作建议） 评估报告结论及防治建议符合现场实际。该项目正在实施。						
检查日期：2014年12月5日						
检查组成员		刘峰		检查组长		李松

注：监督检查结束后，记录表内容上传至项目基本信息。

附件

重庆市地质灾害危险性评估项目监督检查记录表

项目名称		重庆市酉阳县小坝片区城乡一体化项目（一期）——文化博物馆和健身活动中心建设场地地质灾害危险性评估报告				
建设单位		西陵桃花源新城建设公司	联系人	伍宏	联系电话	15213003802
评估单位		中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	项目负责人	胡明	联系电话	1858085217
检查内容			检查记录			
评估单位	1、是否有超越其资质等级许可的范围承担地质灾害危险性评估业务		否			
	2、危险性评估报告是否弄虚作假，是否真实反映地质灾害情况		真实反映			
	3、危险性评估报告是否存在评价结论严重失实的情况		否			
	4、有无因危险性评估问题引起的重大质量、安全事故		无			
建设单位	1、工程设计方案与危险性评估报告中的工程设计方案有无大的变更导致需重新编制危险性评估报告的情况		无			
	2、落实地质灾害危险性评估中的地质灾害防治措施情况		尚未实施			
	3、是否有落实地质灾害危险性评估中的地质灾害防治措施不到位引起的重大质量、安全事故		否			
检查结论：（对整个检查情况进行综合表述，并提出下步工作建议） 评估报告能涉及防治建议，符合现场情况。后续完善实施。						
检查日期：2014 年 12 月 5 日						
检查组成员		刘阳		检查组长	李斌	

注：监督检查结束后，记录表内容上传至项目基本信息。

附件

重庆市地质灾害危险性评估项目监督检查记录表

项目名称		重庆市酉阳县桃花源新城文化旅游建设项目一武陵民俗文化展销中心建设场地 地质灾害危险性评估报告				
建设单位		酉阳县桃花源新城建设开发有限公司	联系人	任亮	联系电话	15213603202
评估单位		中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	项目负责人	刘明	联系电话	188085217
检查内容			检查记录			
评估单位	1、是否有超越其资质等级许可的范围承担地质灾害危险性评估业务		否			
	2、危险性评估报告是否弄虚作假，是否真实反映地质灾害情况		真实反映			
	3、危险性评估报告是否存在评价结论严重失实的情况		否			
	4、有无因危险性评估问题引起的重大质量、安全事故		无			
建设单位	1、工程设计方案与危险性评估报告中的工程设计方案有无大的变更导致需重新编制危险性评估报告的情况		无			
	2、落实地质灾害危险性评估中的地质灾害防治措施情况		尚未实施			
	3、是否有落实地质灾害危险性评估中的地质灾害防治措施不到位引起的重大质量、安全事故		否			
检查结论：（对整个检查情况进行综合表述，并提出下步工作建议） 评估报告结论及防治建议符合现场实际，防治措施尚待实施。						
检查日期：2024 年 12 月 5 日						
检查组成员		刘明		检查组长	李峰	

注：监督检查结束后，记录表内容上传至项目基本信息。

附件

重庆市地质灾害危险性评估项目监督检查记录表

项目名称		酉阳县桃花源中学校教学综合楼建设项目建设场地地质灾害危险性评估报告			
建设单位	酉阳县桃花源中学	联系人	黄老师	联系电话	13574988315
评估单位	重庆嘉测地科工程科技有限公司	项目负责人	王刚	联系电话	18580559868
检查内容		检查记录			
评估单位	1、是否有超越其资质等级许可的范围承担地质灾害危险性评估业务	否			
	2、危险性评估报告是否弄虚作假，是否真实反映地质灾害情况	真实反映			
	3、危险性评估报告是否存在评价结论严重失实的情况	否			
	4、有无因危险性评估问题引起的重大质量、安全事故	无			
建设单位	1、工程设计方案与危险性评估报告中的工程设计方案有无大的变更导致需重新编制危险性评估报告的情况	无			
	2、落实地质灾害危险性评估中的地质灾害防治措施情况	正在实施			
	3、是否有落实地质灾害危险性评估中的地质灾害防治措施不到位引起的重大质量、安全事故	否			
检查结论：（对整个检查情况进行综合表述，并提出下步工作建议） 评估报告结论及防治建议符合现场实际。该项目正在实施。					
检查日期：2024年12月5日					
检查组成员		刘刚		检查组长 李华	

注：监督检查结束后，记录表内容上传至项目基本信息。

附件

重庆市地质灾害危险性评估项目监督检查记录表

项目名称	重庆市酉阳县桃花源新城双福龙池片区棚户区改造项目（二期）-基础设施工程（A25路）建设场地地质灾害危险性评估报告				
建设单位	酉阳县桃花源新城建设开发有限公司	联系人	左力	联系电话	15095880880
评估单位	重庆市勘测院	项目负责人	陈永川	联系电话	13896909618
检查内容		检查记录			
评估单位	1、是否有超越其资质等级许可的范围承担地质灾害危险性评估业务	否			
	2、危险性评估报告是否弄虚作假，是否真实反映地质灾害情况	真实反映			
	3、危险性评估报告是否存在评价结论严重失实的情况	否			
	4、有无因危险性评估问题引起的重大质量、安全事故	无			
建设单位	1、工程设计方案与危险性评估报告中的工程设计方案有无大的变更导致需重新编制危险性评估报告的情况	无			
	2、落实地质灾害危险性评估中的地质灾害防治措施情况	尚未实施			
	3、是否有落实地质灾害危险性评估中的地质灾害防治措施不到位引起的重大质量、安全事故	否			
检查结论：（对整个检查情况进行综合表述，并提出下步工作建议）					
评估报告内容及防治措施符合现场情况。防治措施未实施。修改意见：根据批准的设计与本次勘察，发修地质剖面图，细化边坡治理评估。修改后重新提交。					
检查组成员		刘刚		检查组长	李华

注：监督检查结束后，记录表内容上传至项目基本信息。

附件

重庆市地质灾害危险性评估项目监督检查记录表

项目名称		重庆市酉阳县桃花源新城东流口片区棚户区改造项目-基础设施工程（A11路）建设场地地质灾害危险性评估报告				
建设单位		酉阳县桃花源新城建设开发有限公司	联系人	左力	联系电话	15095880880
评估单位		重庆市勘测院	项目负责人	陈永川	联系电话	13896909618
检查内容			检查记录			
评估单位	1、是否有超越其资质等级许可的范围承担地质灾害危险性评估业务		否			
	2、危险性评估报告是否弄虚作假，是否真实反映地质灾害情况		真实反映			
	3、危险性评估报告是否存在评价结论严重失实的情况		否			
	4、有无因危险性评估问题引起的重大质量、安全事故		无			
建设单位	1、工程设计方案与危险性评估报告中的工程设计方案有无大的变更导致需重新编制危险性评估报告的情况		无			
	2、落实地质灾害危险性评估中的地质灾害防治措施情况		尚未实施			
	3、是否有落实地质灾害危险性评估中的地质灾害防治措施不到位引起的重大质量、安全事故		否			
检查结论：（对整个检查情况进行综合表述，并提出下步工作建议）						
评估报告与防治措施建议符合现场实际。防治措施尚未实施。						
检查日期：2024年12月5日						
检查组成员		刘峰		检查组长	左力	

注：监督检查结束后，记录表内容上传至项目基本信息。

附件

重庆市地质灾害危险性评估项目监督检查记录表

项目名称	重庆市酉阳县桃源·新宸（二期）—椿岭项目建设场地地质灾害危险性评估报告				
建设单位	酉阳桃花源文化旅游地产开发有限公司	联系人	廖老师	联系电话	1899693 0364
评估单位	重庆蜀通岩土工程有限公司	项目负责人	何功恩	联系电话	18602334961
检查内容		检查记录			
评估单位	1、是否有超越其资质等级许可的范围承担地质灾害危险性评估业务	否			
	2、危险性评估报告是否弄虚作假，是否真实反映地质灾害情况	真实反映			
	3、危险性评估报告是否存在评价结论严重失实的情况	否			
	4、有无因危险性评估问题引起的重大质量、安全事故	无			
建设单位	1、工程设计方案与危险性评估报告中的工程设计方案有无大的变更导致需重新编制危险性评估报告的情况	无			
	2、落实地质灾害危险性评估中的地质灾害防治措施情况	尚未实施			
	3、是否有落实地质灾害危险性评估中的地质灾害防治措施不到位引起的重大质量、安全事故	否			
检查结论：（对整个检查情况进行综合表述，并提出下步工作建议） 评估报告结论及防治建议符合现场实际。防治措施尚未实施。					
检查日期：2024 年 12月5 日					
检查组成员	刘路		检查组长	李书	

注：监督检查结束后，记录表内容上传至项目基本信息。

附件

重庆市地质灾害危险性评估项目监督检查记录表

项目名称	重庆市华恒汽车运输有限责任公司酉阳汽车运输南站项目建设场地现状 地质灾害危险性评估报告				
建设单位	重庆市华恒汽车运输 有限责任公司	联系人	李文儒	联系电话	18918275861
评估单位	重庆市地质矿产勘查开发局 205地质队	项目负责人	杨志	联系电话	1314083913
检查内容		检查记录			
评估单位	1、是否有超越其资质等级许可的范围承担地质灾害危险性评估业务	否			
	2、危险性评估报告是否弄虚作假，是否真实反映地质灾害情况	真实反映			
	3、危险性评估报告是否存在评价结论严重失实的情况	否			
	4、有无因危险性评估问题引起的重大质量、安全事故	无			
建设单位	1、工程设计方案与危险性评估报告中的工程设计方案有无大的变更导致需重新编制危险性评估报告的情况	无			
	2、落实地质灾害危险性评估中的地质灾害防治措施情况	已建项目			
	3、是否有落实地质灾害危险性评估中的地质灾害防治措施不到位引起的重大质量、安全事故	否			
检查结论：（对整个检查情况进行综合表述，并提出下步工作建议） 评估报告结论及防治建议符合现场实际。该项目为已建项目。					
检查日期：2024年12月5日					
检查组成员	刘路		检查组长	李书	

注：监督检查结束后，记录表内容上传至项目基本信息。